

Matériel auxiliaire aiguillage, TB, 20°/U88, asymétrique déviation à gauche/à droite

Référence 100868



Remarques

- Ce matériel auxiliaire est compris dans l'installation complète (maillage)

- Sans ancrages de fil de contact rainuré, filet porteur ni suspensions
- Les listes de pièces exactes sont montrées dans les plans de montage correspondants